

# Målning med linoljefärg på trägolv



1. Rengör ytan från grovsmutts och normalt nedsmutsade ytor med diskmedel och vatten. Förekommande mögel tvättas och behandlas med mögelhämmande medel. Tvätta alltid nytt virke med mögelhämmande medel.
2. Ta bort all gammal löst sittande färg med skrapa. Plastfärg tas helt och hållet bort med skrapa och värmelampa. Gammal oljefärg och linoljefärg som är löst sittande tas bort med skrapa. Den färg som sitter kan sitta kvar. Slipa vassa färg-kanter med sandpapper.
3. Spackla ojämnheter inomhus med linoljespackel. Betänk noga hur mycket du egentligen behöver åtgärda skavanker och håligheter. Golv är lite annorlunda mot väggar och snickerier, då det slits betydligt mer och dessutom kräver löpande städning och underhåll. För mycket lagning med kitt eller annat material slits då snabbt och blir ofta fult med tiden. Detsamma gäller för lagning och/eller att fylla igen golvspringor. Det ser snyggt ut första veckorna sen blir det nästan värre än innan. Så se upp för att laga för mycket! Se ev. skavanker som patina istället.
4. Shellackera kvistar en gång inomhus (aldrig utomhus). Övermåla de shellackerade ytorna med ett eller två lager Slipgrund V.
5. Grundmåla trärena ytor med utvändig linoljefärg, spädd med ca 50 % lågaromatisk alifatnafta. Låt torka 2-3 dagar innan övermålning. Har träet rest sig, slipa ytan försiktigt med fint sandpapper.
6. Mellanstryk med linoljefärg, spädd med ca 25 % lågaromatisk alifatnafta. Låt härda 3-5 dagar innan övermålning.
7. Mellanstryk andra gången med linoljefärg, spädd med ca 10 % lågaromatisk alifatnafta. Låt härda 3-5 dagar innan övermålning.
8. Slutstryk med outspädd Linoljefärg.
9. Låt färgen härda ca en vecka innan man börjar använda eller möblera rummet.

Arbeta in färgen med pensel av god kvalitet. Rolla aldrig linoljefärg!

OBS! Sörj för god ventilation. Färgens härdningstid beror på färgskiktens tjocklek och tillgången på friskt syre.

## Engvall o. Claesson

Förvaltare av vårt kulturarv sedan 1915